

Fiat Ducato 110 Multijet eco1 Ducato 250 Euro5 (06/11-11/16)

Erstzulassung: 01.11.2016

KRAFTSTOFFOPTIMIERUNG VON

83 kW / 113 PS » 88 kW / 120 PS
300 Nm » 380 Nm

Preis: 899,- Euro

Alle Preise inkl. 19% MwSt.



Elektronisches Software-Upgrade

	serie	optimiert
Hubraum	2287 ccm	
Leistung	83 kW / 113 PS bei 3600 U/min	88 kW / 120 PS bei 3600 U/min
Drehmoment	300 Nm bei 1800 U/min	380 Nm bei 1800 U/min
Beschleunigung	ca. -0,45 sec. von 0-100km/h*	
Verbrauch	bis zu -19.2%*	
Stickoxide NOx	Reduktion um ca. 7,7% möglich*	
Hersteller	upeco (high efficiency chiptuning)	
Tuningart	Kennfeldoptimierung (Softwaretuning)	

Die Leistungsangaben stellen Messergebnisse unserer Entwicklungen dar und können je nach Fahrzeug und Ausstattung variieren. Bei einigen Fahrzeugen zzgl. Montagekosten (80,- Euro pro Stunde inkl. MwSt), Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

*Verbrauchs- und Emissionswerte sind Richtwerte, die in Abhängigkeit zu den Werksangaben errechnet werden und können je nach Fahrweise, Fahrzeugausstattung und Kraftstoffqualität abweichen!

Zusatzoptionen

Optimierungen

Fiat Ducato 110 Multijet up1

upchip (high performance chiptuning)
Leistungsoptimierung
83kW/113PS » 110kW/150PS
300Nm » 380Nm

Fiat Ducato 110 Multijet eco1

upeco (high efficiency chiptuning)
Kraftstoffoptimierung
83kW/113PS » 88kW/120PS
300Nm » 380Nm

Reparaturkostenversicherung

upgraded tuning

1 Jahr bis 100.000 km 55,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 105,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 168,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.

upgraded premium

1 Jahr bis 100.000 km 137,- Euro*
2 Jahre bis 100.000 km 274,- Euro*
3 Jahre bis 100.000 km 412,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

upgraded premium plus

1 Jahr bis 200.000 km 440,- Euro*
2 Jahre bis 200.000 km 625,- Euro*
3 Jahre bis 200.000 km 875,- Euro*
*umsatzsteuerfrei nach §4 Nr.10 UStG.
zzgl. Bearbeitungsgebühr 200Euro (inkl. 19% MwSt.)

Zusatzleistungen

Teile-Gutachten

Ohne Teile-Gutachten nicht zulässig lt. StVZO.
Kostenpflichtige Einzelabnahme notwendig.